



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.1 JM PROFA CARLOTA WONG DE RUIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0008-43	FECHA:	27/08/2025



Fundicion de sobre nivel con desnivel hacia los laterales, e impermeabilizacion del mismo para evitar problema de humedad y filtracion hacia el interior de la cocina




Suministro e Instalacion de cielo falso vinilico de 2*4 + iluminacion (8)




Sustitucion de piso por piso ceramico antideslizante, modificacion de puerta y pintura de la misma, sustitucion de accesorios de tanque y llave de lavamanos



El area para la fundicion de sobre nivel de losa de techo cuenta con caídas de agua hacia los laterales, esta es el area donde se fundira el sobrenivel, y asi mismo se le aplicara impermeabilizante.



Aca se puede observar el tubo para el drenaje del agua de techo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---