

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEZO A EOUM "ELBA PERALTA VDA. DE OLAVARRUETH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BANVI, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-42	FECHA:	5929-9598



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC SALON 1.3



Foto 2: tallar ventana ya que se encuentra desnivelada y sin repello



Foto 3: Sustitucion de llaves de paso y mangueras en mal estado BAÑO 2.1



Foto 4: Suministro e Instalacion de cableado electrico #8 cubierto con flexitubo para bomba con flipon de 20 amp, Suministro e Instalacion de Bomba de 1 HP con Presurizador Y Conexión de rotoplas hacia tubería (con accesorios) BAÑO 2.3 Y 2.4



Foto 5: Fabricacion de Pila de 1 lavadera con tanque de 1.2M3, Sustitucion de lavamanos (Demoler de concreto e instalar de ceramica) Y Cambio de 1 sifon 2.5 Y 2.6



Foto 6: Sustitucion de canal de pvc por canal de lamina aluzinc con bajada pluvial y pescantes (accesorios) 15 ML 3.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEZO A EOM "ELBA PERALTA VDA. DE OLAVARRUETH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BANVI, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-42	FECHA:	5929-9598



Foto 7: Cambio de capote de chimenea Cosina 4.1




Foto 8: Sellado de Ventana con block, Gabinete de concreto de 2.65*0.7 se va sellar una ventana de las tres ventanas existentes 4.3



Foto 9: Puertas de PVC abatibles para alacena de concreto (0.42M2) 4.5




Foto 10: Modificación de ventanas abatibles a tipo caceta de 1*1.5, Suministro e instalación de Tapasol de 4.35*1.3 para ventanas donde pega el sol Y Puerta con tipo cedazo (marco metalico y cedazo fino) 1.4*2 4.6





Foto 11: mantenimiento de puertas de salones lijado y pintado



Foto 12: Reparación de Cernidos mal aplicados (Se va a picar y aplicar nuevamente de manera correcta) 7.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEZO A EOOM "ELBA PERALTA VDA. DE OLAVARRUETH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BANVI, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-42	FECHA:	5929-9598



Foto 13: Conexión de Rotoplas hacia tubería (con accesorios) baño 2.2



Foto 14: reparación de piso de cemento 5.1



Foto 15: Renovacion de Bajada de agua e instalacion de tuveria hacia drenaje 5.1



Foto 16: reparacion de cernidos mal aplicados 7.1



Foto 17: colocacion de socalo para escenario 7.2




Foto 18: Mantenimiento a puertas de baños (lijado y pintado) 2.7

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEZO A EOOM "ELBA PERALTA VDA. DE OLAVARRUETH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BANVI, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-42	FECHA:	5929-9598



Foto 19: Renovacion de patio del Area frontal (nivelacion extracion de arboles y encementado)




Foto 20: puertas de pvc 4.2



Foto 21: Puertas de pvc y colocacion de azulejo para gabinete de cocina 4.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público