

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0021 - 43	FECHA:	14 - 11 - 2025



Foto1: sustitución de estructura metálica y techo de lámina, instalación de canales y bajadas pluviales




Foto 2: Sustitución de baños, sustitución de torta de concreto, instalación de azulejos en muros, instalación de piso cerámico, reparación de repello en paredes y losa interior.



Foto 3: Instalación de tubería de PVC, para aguas negras y conducción de agua a sanitarios, mantenimiento de puertas, instalación de unidades de fuerza, luz y focos ahorradores.



Foto 4: Instalación de torta de cemento en área de consumo de alimentos (incluye demolición y limpieza del área)



Foto 5: Reparación de pila principal, Instalación de piso antideslizante





Foto 6: Reparación de portones: lijado, pulido, pintura, soldadura y cubierta para candado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0021 - 43	FECHA:	14 - 11 - 2025




Foto 1: Traslado de estructura metálica en escenario




Foto 2: Instalación de focos ahorradores




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto a torta de concreto (incluye demolición), Suministro e instalación de piso cerámico




Foto 4: Reparación de repello en muros interior y exterior, Instalación de puerta PVC





Foto 5: Instalación de azulejos en muro



Foto 6: Instalación de puertas PVC en gabinetes con sus respectivos entrepaños (formas irregulares)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 01 - 0021 - 43	FECHA:	14 - 11 - 2025



Foto 1: Sustrucción de hornilla ahorradora de leña



Foto 2: Reparación de azulejos



Foto 3: Reparación de repello en muros (incluye tratamiento antihongos)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

