

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Zaida Condes De La Torre de Estrada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manzanotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0022-43	FECHA:	22 de agosto de 2025




Foto1: Estado actual de la estructura portante, encontrándose muy baja y sin cubierta de lámina.




Foto 2: Deterioro de la lámina del techo de la cocina escolar.




Foto 3: Pared lateral de cocina, donde se abrirá un espacio para ventana con la finalidad de darle mayor ventilación a la cocina escolar.



Foto 4: Tanque de agua potable en mal estado, presenta grietas y fuga de agua, por lo que esta fuera de uso, en su defecto se están utilizando dos tinacos para el almacenamiento de agua.



Foto 5: Terraza de los baños con grietas y filtración de agua, por lo que, se hace necesario colocarle techo de lámina para evitar se siga dañando.





Foto 6: Muro perimetral en mal estado, con grietas y partes de material débil, el cual será intervenido con reparaciones mayores, finalizando con con acabados que incluye, repello, cernido y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Zaida Condes De La Torre de Estrada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manzanotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0022-43	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 7: Lámina que se encuentra en el corredor de la cocina, la cual será quitada y trasladada para la estructura que se realizará sobre el módulo de baños.




Foto 8: Muro perimetral frontal de la escuela, evidenciando deterioro en la pintura.




Foto 9: Se evidencia que las columnas existentes de las paredes de la cocina escolar cuentan con varillas de hierro con las cuales se puede hacer la continuidad de las mismas.




Foto 10: Altura actual de la cocina escolar, la cual es baja, por lo que, se pretende elevarla para llegarla a la misma altura del aula que se encuentra a un costado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

