

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA ALDEA LA TREMENTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-42	FECHA:	21/10/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS



SELLADO DE GRIETAS Y ESPACIOS EN PAREDES



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN INTERIOR DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN AREA EXTERIOR DE AULAS



MANTENIMIENTO A PORTONES DE INGRESO A AULAS DE 2X2 M2 (REPARACION, LIJADO Y PINTADO).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
JORNADA MATUTINA
CORREJO EDUCATIVO DE LA
MINISTERIO DE EDUCACION
ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCIÓN
ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA ALDEA LA TREMENTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-42	FECHA:	21/10/2025




MANTENIMIENTO A PORTONES DE INGRESO A AULAS DE 2X3 M2 (REPARACION, LIJADO Y PINTADO).




SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC COLOR BLANCO DE 1.01X0.95 M2



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL (REPARACION, LIJADO Y PINTADO), Y INSTALACION DE CHAPAS YALE



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL DE 1.5 X1 M2 (LIJADO Y PINTADO)



SUMINISTRO E INSTALACION DE REPELLO, CERNIDO Y IMPERMEABILIZANTE EN PAREDES QUE HAY MUCHA HUMEDAD PORQUE EN A PARTE DE ATRÁS DE LA PARED HAY UN JARDIN LO CUALL ESTA AFECTANDO QUE LA PARED TENGA HONGO Y MUCHA HUMEDAD.



SUMINISTRO E INSTALACION DE REPELLO, CERNIDO Y IMPERMEABILIZANTE EN PAREDES QUE HAY MUCHA HUMEDAD PORQUE EN A PARTE DE ATRÁS DE LA PARED HAY UN JARDIN LO CUALL ESTA AFECTANDO QUE LA PARED TENGA HONGO Y MUCHA HUMEDAD.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA ALDEA LA TREMENTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-42	FECHA:	21/10/2025




SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL, CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN AREA FRONTAL DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN AREA EXTERIOR DE CALLE




SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN AREA EXTERIOR DE CALLE



SUSTITUCION DE PORTON DE INGRESO, POR PORTON DE METAL DE 2X2



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26 EN AREA DE BAÑOS



SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL POR PUERTAS DE METAL DE 0.85X1.80 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

