

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Corozo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Corozo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0035-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE AULAS



Foto 2: ELABORACIÓN DE CUNETA ATRÁS DE AULAS PARA DESVÍO DE AGUA PLUVIAL (Se realizará para que el agua no se siga filtrando en la pared ya que esta ingresando el agua a las aulas)



Foto 3: REPELLO GRIS EN PARED EXTERIOR DE AULAS (Se realizará el repello como medida de prevención para que no siga ingresando el agua pluvial en las aulas)



Foto 4: SUSTITUCIÓN PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE CORREDOR



Foto 5: INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN CANAL




Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA PLÁSTICA EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mauricio Cordon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma del Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Corozo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Corozo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0035-43	FECHA:	7/11/2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED DE 75 WATTS / SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS / SUSTITUCIÓN DE CABLE ELÉCTRICO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES / SUSTITUCIÓN E SWITCH SIMPLE Y DOBLE



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA

Foto 10:

Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Marlon Cordon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Roberto Sabamez</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

