

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MONTE OSCURO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE OSCURO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0046-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 / SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL EN COCINA




Foto 2: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES DE COCINA INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO A PISO DE CEMENTO LIQUIDO EN COCINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 / SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO A TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirza Jeanet Casasola

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MONTE OSCURO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE OSCURO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0046-43	FECHA:	5/06/2025









Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirza Jeanet Sasasola

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

