

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0055-43	FECHA:	14/07/2025



Foto 1: Suministro e instalación de CIELO RAZO PVC, DUELA BLANCA, Cerramiento de Contorno de Ambientes y Suministro y Aplicación de Pintura. Para EORM, ALDEA EL PINALITO.




Foto 2: Suministro e instalación de CIELO RAZO PVC, DUELA BLANCA, Cerramiento de Contorno de Ambientes y Suministro y Aplicación de Pintura. Para EORM, ALDEA EL PINALITO.




Foto 3: Suministro e instalación de CIELO RAZO PVC, DUELA BLANCA, Cerramiento de Contorno de Ambientes y Suministro y Aplicación de Pintura. Para EORM, ALDEA EL PINALITO. (Parte Alta).



Foto 4: Suministro e instalación de CIELO RAZO PVC, DUELA BLANCA, Cerramiento de Contorno de Ambientes y Suministro y Aplicación de Pintura. Para EORM, ALDEA EL PINALITO. (Parte Alta).



Foto 5: Sustitución de Puerta de Madera por Puerta Metálica. Para EORM, ALDEA EL PINALITO. (Parte Alta).




Foto 6: Mantenimiento o Sustitución de Marco Metálico y Mantenimiento a Estructura Metálica aplicando Pintura Anticorrosiva. Para EORM, ALDEA EL PINALITO. (Parte Alta).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA EL PINALITO
ZACAPA
Guatemala C.A.

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA EL PINALITO
ZACAPA
Guatemala C.A.

HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0055-43	FECHA:	14/07/2025



Foto 7: Reparación de Base y Suministro E Instalación de Piso Cerámico IP-IV. Para EORM. ALDEA EL PINALITO. (en Corredor de Parte Alta)



Foto 8: Reparación de Base y Suministro E Instalación de Piso Cerámico IP-IV. Para EORM. ALDEA EL PINALITO. (en Dirección de Parte Alta)



Foto 9: Sustitución de Balcones de Metal + Malla Galvanizada de Rombos de 1"x1" Calibre 12 (Parte Alta).




Foto 10: Sustitución de Balcones de Metal + Malla Galvanizada de Rombos de 1"x1" Calibre 12 (Parte Alta) y Suministro E Instalación de Pintura para Exterior e Interior.



Foto 11: Reparación de Base y Suministro E Instalación de Piso Cerámico IP-IV. Para EORM. ALDEA EL PINALITO. (en Corredor de Parte Baja)



Foto 12: Reparación de Base y Suministro E Instalación de Piso Cerámico IP-IV. Para EORM. ALDEA EL PINALITO. (en Corredor de Parte Alta)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

