

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea shastutu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shastutu Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0059-43	FECHA:	4/11/2025



Foto 7: TUBO DE CEMENTO PARA CHIMINEA Y SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE COCINA RURAL



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL EN COCINA



Foto 9: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑOS




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS / SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES / SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO EN AULAS / SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE AULA



Foto 12: CONTINUIDAD DE REJAS DE METAL EN MURO PERIMETRAL / MANO DE OBRA PINTURA EN MURO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE: *Miriam K. H.* 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *J. [Firma]* 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea shastutu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shastutu Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0059-43	FECHA:	4/11/2025



Foto 1: SELLADO DE VANO EN COCINA (INCLUYE CERNIDO)



Foto 2: PLANCHA DE CEMENTO



Foto 3: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MESONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERAMICO





Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 6: INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS / INSTALACIÓN DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
---	---

