

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA PACHÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PACHÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0062-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑOS (SE AMPLIARÁ LA ALTURA DE LAS PUERTAS, YA QUE LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN UN LUGAR ALTO Y LOS ALUMNOS NO TIENEN LA PRIVACIDAD NECESARIA AL HACER SUS NECESIDADES /SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO EN BAÑOS. (El piso actual es torta de cemento como se ve en la fotografía).




Foto 2: REPELLO Y CERNIDO EN MUROS COMPLETOS DE ESCUELA / PINTURA IMPERMEABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 3: SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN DE LA BANQUETA DEBIDO A QUE EL BLOCK YA NO CUENTA CON LA CONSISTENCIA NECESARIA DEBIDO A EXPOSICIÓN DE LA LLUVIA LA CUAL HA MINIMIZADO LA FUERZA DEL MISMO, SIENDO UN TERRENO DESNIVELADO HA PROVOCADO LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA.



Foto 4: REPARACIÓN DE GRADAS, LOS DOS INGRESOS CUENTAN A LA ESCUELA CUENTAN CON GRADAS, PERO DEBIDO AL TIEMPO ESTAS SE HAN QUEBRADO Y RAJADO SIENDO TAMBIEN ESCARBADO EL SUELO POR EL DESNIVEL DE LA ESCUELA Y LAS FUERTES LLUVIAS



Foto 5: LAS GRADAS DE LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR DENTRO DEBIDO A LAS LLUVIAS LAS CUALES HAN PROVOCADO LA PERDIDA DE SOLIDEZ EN LAS MISMAS.




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC A CANAL DE METAL, SE REALIZARÁ EL CAMBIO PORQUE EL ACTUAC CANAL SE ENCUENTRA DETERIORADO AL SER DE PVC ES MENOS RESISTENTE, POR TAL MOTIVO SE CAMBIARÁ A CANAL DE METAL YA QUE CUENTA CON MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raul Sulguero

Firma y sello del Presidente de la OPF



ma...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

