

Previo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025




Foto 1: Aquí se esta inspeccionando la modalidad de botar el techo de un módulo del salón de clases y pasillo, de Segundo Grado E




Foto 2: Se empezó a botar la Duralita del techo de un modulo del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección E




Foto 3: Continúan botando la duralita del techo un modulo del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección E




Foto 4: Se quito la duralita del techo de un modulo del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección E



Foto 5: El módulo del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección E, sin lámina duralita




Foto 6: El módulo del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección E, sin lámina duralita

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF	 DIRECCIÓN Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna" Administración de Edificios Escolares Zacapa, Guatemala
---	---

Previo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Aquí se esta inspeccionando la modalidad de botar el techo en los 2 módulos del salón de clases y pasillo, de Segundo Grado F.




Foto 2: Se empezó a botar la Duralita del techo en los 2 módulos del Salón de cla.ses y pasillo Segundo Grado Sección F




Foto 3: Continúan botando la duralita del techo en los 2 módulos del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección F




Foto 4: Se quito la duralita del techo en los 2 módulos del salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección F.




Foto 5: Seguimiento de demolición de techo en los 2 módulos del Salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección F.




Foto 6: Seguimiento de demolición de techo en los módulos del Salón de clases y pasillo Segundo Grado Sección F.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Revisado

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Aquí se está inspeccionando la modalidad de botar el techo de un módulo del salón de clases del área de carpintería.



Foto 2: Se empezó a botar la Duralita del techo del un módulo del salón de clases del área de carpintería.



Foto 3: Continúan botando la duralita del techo un módulo del salón de clases del área de carpintería.




Foto 4: Se quitó la duralita del techo de un módulo del salón de clases del área de carpintería.



Foto 5: Seguimiento de demolición de techo un módulo del salón de clases del área de carpintería



Foto 6: un módulo del salón de clases del área de carpintería, sin lámina duralita

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Previo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Aquí se esta inspeccionando la modalidad de botar el techo de un módulo que se encuentra enfrente del salón de conferencia



Foto 2: Se empezó a botar la Duralita del techo de un módulo que se encuentra enfrente del salón de conferencia




Foto 3: Continúan botando la duralita del techo de un módulo que se encuentra enfrente del salón de conferencia




Foto 4: Se quito la duralita del techo de un módulo que se encuentra enfrente del salón de conferencia




Foto 5: Seguimiento de demolición de techo un módulo que se encuentra enfrente del salón de conferencia



Foto 6: Se demolió la lámina duralita de un módulo que se encuentra enfrente del salón de conferencia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPE
ZACAPA, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"
Zacapa, Guatemala, C.A.

Puerto

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Aquí se esta inspeccionando la modalidad de botar el techo de un módulo que conduce al área de Segundo Grado Básico.




Foto 2: Se empezó a botar la Duralita del techo de un módulo que conduce al área de Segundo Grado Básico.



Foto 3: Continúan botando la duralita del techo de que conduce al área de Segundo Grado Básico.




Foto 4: Seguimiento botar la lámina duralita del techo de un módulo que conduce al área de Segundo Grado Básico.



Foto 5: Se quito lámina del techo un módulo que conduce al área de Segundo Grado Básico.




Foto 6: Se demollo la lámina duralita de un módulo que conduce al área de Segundo Grado Básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF.

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.