

Form 1.1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto1: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases y pasillo de Segundo Grado Sección E.



Foto2: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases y pasillo de Segundo Grado Sección E.



Foto3: Sigue la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases y pasillo de Segundo Sección E.



Foto4: Continuación de la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases y pasillo de Segundo Sección E.




Foto 5: Finalización del techado, en el Salón de Clases y Pasillo Segundo Grado Básico Sección E




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEP PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto1: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió la instalación de láminas en los 2 módulos del Salón de Clases y pasillo de Segundo Grado Sección F.



Foto2: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió la instalación de láminas en los 2 módulos del Salón de Clases y pasillo de Segundo Grado Sección F.



Foto3: Sigue la instalación de láminas en el Pasillo de Segundo Sección F.



Foto4: Continuación de la instalación de láminas en los 2 módulos del Salón de Clases y pasillo de Segundo Sección F.



Foto 5: Finalización del techado, en los 2 módulos del Salón de Clases y Pasillo Segundo Grado Básico Sección F.



Foto 6: Finalización del techado, en los 2 módulos del Salón de Clases y Pasillo Segundo Grado Básico Sección F.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025




Foto1: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió a la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases del Área de Carpintería



Foto2: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió a la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases del Área de Carpintería.



Foto3: Sigue la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases del Área de Carpintería



Foto4: Continuación de la instalación de láminas en un módulo del Salón de Clases del Área de Carpintería.



Foto 5: Finalización del techado, en un módulo del Salón de Clases del Área de Carpintería.



Foto 6: Finalización del techado, en un módulo del Salón de Clases del Área de Carpintería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ver 3, 8, 9

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025




Foto1: Se realizó la instalación de estructura de tubos y costaneras en el módulo del pasillo que queda enfrente del Salón de Conferencia




Foto2: Vista final de la instalación de tubos y costaneras en el módulo del pasillo que queda enfrente del Salón de Conferencia




Foto3: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió a nivelar la vigas de agua pluvial con block, cemento y arena en el módulo del pasillo que queda enfrente del Salón de Conferencia



Foto4: Así quedó la nivelación de las vigas de agua pluvial del módulo de remozamiento del pasillo que queda enfrente del Salón de Conferencia




Foto 5: Finalización del techado del módulo de remozamiento del pasillo que queda enfrente del Salón de Conferencia



Foto 6: Vista final del techado del módulo de remozamiento del pasillo que queda enfrente del Salón de Conferencia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS DE LA COMUNIDAD (OPM) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ RODRÍGUEZ CERNA" de ZACAPA, ZACAPA.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

10, 11, 12

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto1: Se realizó la instalación de estructura de tubos y costaneras en el módulo del pasillo que conduce hacia el Área de Segundo Grado Básico



Foto2: Vista final de la instalación de tubos y costaneras en el módulo del pasillo que conduce hacia el Área de Segundo Grado Básico




Foto3: Después de haber hecho la instalación de estructura de tubos y costaneras, se procedió a nivelar la vigas de agua pluvial con block, cemento y arena en el módulo del pasillo que conduce hacia el Área de



Foto4: Así quedó la nivelación de las vigas de agua pluvial del módulo de remozamiento del pasillo que conduce hacia el Área de Segundo Grado Básico



Foto 5: Finalización del techado del módulo de remozamiento del pasillo que conduce hacia el Área de Segundo Grado Básico



Foto 6: Vista final del techado del módulo de remozamiento del pasillo que conduce hacia el Área de Segundo Grado Básico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



13.1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" Final y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre 2025



Foto 1: Realizando la instalación de sistema eléctrico en 1 modulo del Salón de Clases y Pasillo de Segundo Grado Básico Sección E



Foto 2: Revisando la instalación de ducto y cableado eléctrico en el módulo de remozamiento



Foto 3: Continuando revisando la instalación de ducto y cableado eléctrico en el módulo de remozamiento



Foto 4: Así, luce el nuevo sistema instalado en el módulos de remozamiento




Foto 5: Así, luce el nuevo sistema eléctrico instalado en el módulo de remozamiento del Salón de Clases de Segundo Grado Básico Sección E



Foto 6: Final de la instalación de sistema eléctrico en el Módulo de remozamiento del Pasillo de Segundo Grado Básico Sección E

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



10-13-2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" Final y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre 2025



Foto 1: Realizando la instalación de sistema eléctrico en los 2 módulos del Salón de Clases y Pasillo de Segundo Grado Básico Sección F




Foto 2: Revisando la instalación de ducto y cableado eléctrico en los 2 módulos de remozamiento



Foto 3: Continuando revisando la instalación de ducto y cableado eléctrico en los 2 módulos de remozamiento



Foto 4: Así, luce el nuevo sistema instalado en los dos módulos de remozamiento



Foto 5: Así, luce el nuevo sistema eléctrico instalado en los 2 módulos de remozamiento del Salón de Clases de Segundo Grado Básico Sección F



Foto 6: Final de la instalación de sistema eléctrico en los Módulos de remozamiento del Pasillo de Segundo Grado Básico Sección F

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" Final y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre 2025



Foto 1: Realizando la instalación de sistema eléctrico en 1 modulo del Salón de Clases del Area de Carpintería



Foto 2: Revisando la instalación de ducto y cableado eléctrico en 1 módulo de remozamiento



Foto 3: Continuando revisando la instalación de ducto y cableado eléctrico en 1 módulo de remozamiento



Foto 4: Así, luce el nuevo sistema instalado en un módulo de remozamiento



Foto 5: Así, luce el nuevo sistema eléctrico instalado en un módulo de remozamiento del Salón de Clases del Area de Carpintería



Foto 6: Final de la instalación de sistema eléctrico en los Módulos de remozamiento del Salón de Clases del Area de Carpintería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto1: Balcón anterior que se encontraba en la ventana de la pared del fondo del Módulo del Salón de Clases del Area de Carpintería de remozamiento




Foto 2: Quintando el balcón antiguo de la ventana de la pared del fondo del Módulo del Salón de Clases del Area de Carpintería de remozamiento




Foto3: Después de haber cortado los hierros del balcón antiguo, se procede a bajarlo del área de la ventana de la pared en el Módulo del Salón de Clases del Area de Carpintería de remozamiento



Foto4: Despejada el área, se procede a colocar el nuevo balcón en la ventana de la pared del fondo en el Módulo del Salón de Clases del Area de Carpintería de remozamiento



Foto 5: Sustitución e instalación del nuevo balcón en la ventana del fondo de la pared en el Módulo del Salón de Clases del Area de Carpintería de remozamiento




Foto 6: Vista final de la instalación del nuevo balcón en la ventana de la pared del fondo en el módulo del Salón de Clases del Area de Carpintería de remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---