

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Sustrución de piso de aula por piso cerámico



Foto 2: Sustrución de piso de corredor por piso cerámico



Foto 3: Mantenimiento de puerta de malla



Foto 4: Mantenimiento de malla del área del corredor



Foto 5: Mantenimiento de puerta de aula y soldadura



Foto 6: Pintura en Puerta del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CEIN PAIN

ALDEA POTRERITOS, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	10/06/2025



Foto 7: Cambio de tubería de pozo para área de sanitarios y cocina



Foto 8: Sustitución de sanitarios



Foto 9: Reparación de ventana



Foto 10: Instalación de azulejo en gabinetes



Foto 11: Reparación e instalación de chimenea



Foto 12: Reparación e instalación de plancha y polleton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF:



[Firma]

DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0088-42	FECHA:	10/06/2025



Foto 13: Reparación e instalación de piso cerámico en cocina



Foto 14: Reparación e instalación lava manos



Foto 15: Sustitución de la mesa de madera por concreto



Foto 16: Reparación e instalación de ventana por PVC



Foto 17: Reparación de puerta de sanitario



Foto 18: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Sanchez

Firma y sello del Presidente del COP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

