

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0103-43	FECHA:	23/10/2025



Foto1: ELABORACIÓN DE GABINETE - SUSTITUCIÓN DE PILA DE ADENTRO HACIA AFUERA - ELABORACIÓN DE LAVATRASTOS CON BASE DE CEMENTO



Foto 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED DE COCINA - SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS DE CEMENTO POR PILA PLÁSTICA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO EN DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0103-43	FECHA:	23/10/2025




Foto7: SUSTITUCIÓN DE STICHW TRIPLE - SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS CON PLAFONERAS - SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO INCLUYE FLEXITUBO



Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 10: MANTENIMIENTO A PORTOR DE METAL DE INGRESO (LIJADO Y PINTURA)



Foto 11: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL DE AULAS




Foto 12: ROTULACIÓN DE LOGO Y LETRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

