

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PLANCHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PLANCHA, ALDEA LA FRAGUA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0113-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE METAL (MEDIDAS= 1.00 MT ANCHO * 2.10 MTS ALTO) / SUSTITUCIÓN DE PILA POR TANQUE DE AGUA CON 1 LAVADERO (MEDIDAS 1.10 LARGO, 0.90 ALTO, 0.90 ANCHO)



Foto 2: GABINETE PARA COCINA (MEDIDAS= 4 ESPACIOS DE 0.70 cm ANCHO, 0.70 cm LARGO, 0.50 cm PROFUNDIDAD, CON PUERTAS DE METAL) (INCLUYE MANO DE OBRA) (SE HA PRIORIZADO YA QUE NO SE CUENTA CON COCINA)



Foto 3: LAVATRASTOS PARA COCINA (INCLUYE MANO DE OBRA) (SE HA PRIORIZADO YA QUE NO SE CUENTA CON COCINA)



Foto 4: MESA DE CEMENTO PARA COCINAR (INCLUYE MANO DE OBRA Y AZULEJO) (MEDIDAS= 2.80 MTS DE LARGO, 0.50 CM DE ANCHO, 0.90 CM ALTO) (SE HA PRIORIZADO YA QUE NO SE CUENTA CON COCINA)





Foto 5: LEVANTADO DE VANO EN PUERTA PARA HACER VENTANA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERAMICO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PLANCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PLANCHA, ALDEA LA FRAGUA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0113-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL A VENTANA PVC (MEDIDAS 1.35 LARGO / 0.75 ALTO)




Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN BAÑOS (MATERIAL Y MANO DE OBRA) (MEDIDAS= 0.88 ANCHO * 2.00 ALTO) /SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 /SUSTITUCIÓN DE 2 INHODOROS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED / SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS / SUSTITUCIÓN CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 12 / INSTALACIÓN DE FLEXITUBO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO (ANTIDESLIZANTE) EN CORREDOR Y SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR




Foto 11: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 12: INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---