

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0119-45	FECHA:	23/06/2025




Foto 13: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (De Excelente calidad) (pintura impermeable para muros exteriores)



Foto 14: ROTULACIÓN Y ESCUDO EN MURO PERIMETRAL. (PRIMARIA E INEB TS), (MATERIALES Y MANO DE OBRA)



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED / SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS / CAJAS OCTAGONALES PARA REGISTRO (Las lamparas se encuentran quemadas y mal instaladas).



Foto 16: TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 17: CAJA GENERAL ELECTRIC 4 POLOS (TABLERO MONOFASICO) / CAJA GENERAL ELECTRIC 2 POLOS (TABLERO MONOFASICO)




Foto 18: CABLE TRIPLEX CALIBRE 6 (El cable se encuentra deteriorado y ha sido cortado en distintas ocasiones por tal motivo se sustituirá).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Moralez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0119-45	FECHA:	23/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 (INCLUYE MANO DE OBRA) / SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO E INSTALACIÓN DE INODORO CON ACCESORIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL A VENTANA PVC EN BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL A VENTANA PVC EN AULAS



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO EN MURO PERIMETRAL EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Morataya

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS LLANO DE PIEDRAS	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0119-45	FECHA:	23/06/2025



Foto 7: REPELLO Y CERNIDO EN MURO PERIMETRAL EXTERIOR



Foto 8: REPARACIÓN DE VIGA SUPERIOR DE MURO PERIMETRAL (MARQUESINA) Al momento que se realizó la cancha la hicieron los alumnos por tal motivo quedo rustico el cemento, lo cual no es comodo para llevar a cabo las diferentes actividades de ejercicios.



Foto 9: REPARACIÓN DE VIGA SUPERIOR DE MURO PERIMETRAL (MARQUESINA) Al momento que se realizó la cancha la hicieron los alumnos por tal motivo quedo rustico el cemento, lo cual no es comodo para llevar a cabo las diferentes actividades de ejercicios.




Foto 10: CERNIDO FINO EN CANCHA DEPORTIVA (Al momento que se realizó la cancha la hicieron los alumnos por tal motivo quedo rustico el cemento, lo cual no es comodo para llevar a cabo las diferentes actividades de ejercicios.)



Foto 11: CERNIDO FINO EN CANCHA DEPORTIVA (Al momento que se realizó la cancha la hicieron los alumnos por tal motivo quedo rustico el cemento, lo cual no es comodo para llevar a cabo las diferentes actividades de ejercicios.)



Foto 12: REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO A UN COSTADO DE LA CANCHA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Moralez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0119-45	FECHA:	23/06/2025




Foto 19: SE SUSTITUIRA EL CABLEADO YA QUE SE ENCUENTRA A LA INTERPERIE Y EL FLEXITUBO SE ENCUENTRA DETERIORADO



Foto 20: SE SUSTITUIRA EL CABLEADO DE DOS PASILLOS INCLUYENDO FLEXITUBO



Foto 21: SE SUSTITUIRÁ CABLEADO, SWITCH, FLEXITUBO, FLIPONES, Y SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN ADECUADA.



Foto 22: SE CAMBIARÁ TODO EL CABLEADO, TUBO DUCTO, LAMPARAS, PLAFONERAS, Y CIRCUITOS DE LOS BAÑOS YA QUE LOS ACTUALES CABLES SE ENCUENTRAN TIESOS Y DETERIORADOS.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Morata 13

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

