

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manzanotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0333-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Estado actual del piso de aula 1, presenta varias grietas y deformaciones que generan desnivelación en el piso.



Foto 2: Estado actual del piso de aula 2, presenta varias grietas y deformaciones que generan desnivelación en el piso.



Foto 3: Estado actual del piso del corredor, presenta varias grietas y deformaciones que generan desnivelación en el piso.



Foto 4: Desgaste de pintura de los balcones metálicos, y deterioro de las persianas de vidrios, las cuales están incompletas por quebraduras de los vidrios.




Foto 5: Deterioro de la pintura de las paredes.



Foto 6: Deterioro de la estructura portante de metal del área del comedor escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Manzanotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0333-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Lámina del comedor escolar en mal estado, presenta bastante oxidación.




Foto 8: Tanque de concreto en abandono, presenta agua sucia por el motivo de no estar cubierta en la parte superior, llenándose de agua de lluvia y hojas de árboles.




Foto 9: Baranda con pintura desgastada, los espacios que tiene representan un peligro para los estudiantes ya que pueden caerse, por lo que, se quiere soldar varillas para cerrar los espacios tanto de un lado como hacia arriba a altura de ventana.



Foto 10: Grietas en concreto de la entrada principal de la escuela primaria, la cual se quiere reforzar para que soporte el peso del camión del tren de aseó.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

