

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA AGUA FRÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0335-43	FECHA:	28/07/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS / SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 2: REPELLO Y CERNIDO EN AULA / PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL A PUERTA PVC / PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA A PILA DE CEMENTO / INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILA




Foto 5: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 / SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA / SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rubel Salguero Firma y sello del Presidente de la OPE	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA AGUA FRÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0335-43	FECHA:	28/07/2025




Foto 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 8: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO




Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CORREDOR



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rubel Salguero

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público