

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	15/12/2025



Foto 1: Puertas, Mantenimiento a estructuras (cepillado, lijado y pintado)



Foto 2: Mantenimiento en ventanas de metal (cepillado, lijado y pintado)



Foto 3: Mantenimiento en balcones de metal (cepillado, lijado y pintado)



Foto 4: Sustitución de piso natural por torta de cemento



Foto 5: Sustitución de canal de metal, fabricación e instalación, con sus bajantes (parte Frontal)



Foto 6: Sustitución de canal de metal, fabricación e instalación, con sus bajantes (parte trasera)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lanny Elizabeth Rojas
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	15/12/2025



Foto 7: Pintura interior



Foto 8: Pintura exterior



Foto 9: Mantenimiento a estructura (pintura a puertas servicios sanitarios)



Foto 10: Sustitución de accesorios de sanitarios,



Foto 11: Sustitución de tapaderas de sanitarios



Foto 12: Instalación de piso cerámico en corredor en área de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lenny Elizabeth Rojas V.
Firma y sello del Presidente de la CRF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	15/12/2025



Foto 13: Reparación de plancha de concreto en patio (gradas)



Foto 14: Reparación de plancha de concreto en patio (gradas)



Foto 15: Fabricación e instalación de ventana pvc en cocina



Foto 16: Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventana cocina.



Foto 17: Fabricación e instalación de puerta de metal en modulo de cocina



Foto 18: Fabricación de gabinete de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lany Elizabeth Rojas
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0344-43	FECHA:	15/12/2025



Foto 19: Instalación de azulejo en gabinete de concreto en cocina



Foto 20: Cernido en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lenny Elizabeth Rojas V.
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

