

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ALDEA EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0652-42	FECHA:	21/10/2025



Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores (El motivo de la pintura es porque la ves que se pinto se le aplico solo 1 mano de pintura y se ve parchado, y que tambien ya hay partes que estan manchadas)



Sustitucion de Sanitario




Modificacion de altura de sanitarios (El sanitario queda demasiado alto para los niños y no lo alcanzan, ya contamos con uno de altura reducida y los niños solo utilizan ese y aveces se satura, entonces por eso es la decicion de rebajarle a a la altura de los otros baños.



Mantenimiento a canales pluviales (Los canales estan en buen estado, lo que esta malo son los pescantes, y la inclinacion que este tiene, esto es lo que se va a remozar para darle solucion al problema, aparte del mantenimiento)



Sellado de ventana en escenario porque se mete el agua



Estructura portante Tapasol, cuando los padres de familia vienen a traer a los estudiantes estan bajo el puro sol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA EL TERRERO, ZACAPA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.D.P. ALDEA EL TERRERO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ALDEA EL TERRERO, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ALDEA EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0652-42	FECHA:	21/10/2025




Fabricacion de gabinete de concreto con puertas de pvc



Entablicado en paredes de contorno de escuela




Apertura de vano de puerta, tallado y suministro e instalacion de puerta de pvc con puerta de reja de tubo cuadrado



Suministro e instalacion de piso ceramico mate antideslizante



Suministro e instalacion de Facheta en muro del area destinada para comedor, ya que presenta problemas de humedad y no se puede trabajar desde la parte de afuera donde tiene tierra pegada al muro porque el vecino propietario del terreno no da permiso de trabajar.



Reparacion de Repello en area de pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

