

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	LESBY JANNETTE GOMEZ MILIAM	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO A PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 2: APLICACIÓN DE CERNIDO EN PLANCHA DE CORREDOR



Foto 3: INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON PARA SEGURIDAD DE LA ESCUELA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TUBO DE DRENAJE A CANAL DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC (MEDIDAS= 0.70 CM * 0.70 CM) / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL PARA PROTECCION DE VENTANAS PVC (MEDIDAS= 0.70 CM * 0.70 CM)




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE MURO DE MADERA A TABLA ROCA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	LESBY JANNETTE GOMEZ MILIAM	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2025



Foto7: TALLADO DE MARCO PARA PUERTAS DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL (1.01*2.22 c/u)



Foto 8: DEMOLICIÓN DE MURO PARA INSTALAR PUERTA (1.21*1.51)(1.22*1.50).

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

		
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	