

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0991-42	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: AREA PARA INSTALACIÓN GABINETE AEREO.



Foto 2: AREA PARA INATALACIÓN GABINETE AEREO.



Foto 3: REPELLO Y CERNIDO EN MURO EXTERIOR



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO EN MURO EXTERIOR



Foto 5: REPELLO Y CERNIDO EN MURO INTERIOR



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO EN MURO INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0991-42	FECHA:	11/11/2025



Foto 7: AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA PILA Y DONDE SE FUNDIRA EL PISO DE CEMENTO, ES NECESARIO HACERLO PARA TENER UNA MEJOR HIGIENE EL PROXIMO AÑO, PARA LAVAR TRATOS QUE SE UTILIZARAN PARA COCINAR Y QUE LOS ALUMNOS TENGAN DONDE LAVARSE LAS MANOS.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA DE PLASTICO POR PILA DE CONCRETO,



Foto 9: FABRICACIÓN DE BASE DE CEMENTO PARA ROTOPLAST RAZON ESTA MUY BAJITA Y NECESITO QUE BAGE EL AGUA CON MAS PRESIÓN, PARA LOS SANITARIOS Y PARA LA COCINA, Y PARA DARLE UNA MEJOR PROTECCIÓN PARA QUE NO SER LLENE DE TIERRA CUANDO LLUEVE.



Foto 10: FABRICACIÓN DE BASE DE CEMENTO PARA ROTOPLAST, COMO SE VE EN LA IMAGEN, ESTA A LA ALTURA DEL SUELO, ES NECESARIO ELEVARLA UN POCO.



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO EN CORREDOR



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO EN CORREDOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0991-42	FECHA:	11/11/2025



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO, EN AULA.



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO, EN AULA.



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO, EN AULA



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO, EN AULA



Foto 17: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO, EN AULA



Foto 18: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO EN AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFICINA DE EDUCACION
E.O.R.M.
ALDEA CERRO GRANDE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA CERRO GRANDE
ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0991-42	FECHA:	11/11/2025



Foto 19: AREA DONDE IRA COLOCADO EL TANQUE SEPTICO.



Foto 20: AREA DONDE IRA COLOCADO EL TANQUE SEPTICO



Foto 21: AREA DONDE IRA COLOCADO EL TANQUE SEPTICO



Foto 22: PINTURA EN MUROS DE SANIRATIOS.



Foto 23: PINTURA EN MUROS DE SANITARIO.



Foto 24: MANTENIRINTO A PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público