



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1115-42	FECHA:	7/05/2025



Foto 12: 1.12. Fabricación e instalación de balcón de metal parte de la salida a los baños mide 0.80x2.80 m2



Foto 13: 2.1. Puerta principal de baños lijada y pintada 1x2 m2



Foto 14: 2.2. Puerta de baños lijadas y pintadas de 0.75x1.60x2; 2.40 m2



Foto 15: 2.3. Pintura de baños 50 m2



Foto 16: 2.4. Sustitución de sanitario por deterioro





Foto 17: 2.5. Sustitución de lavamanos por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1115-42	FECHA:	7/05/2025



Foto 18: 3.1. Pintura de muro perimetral de enfrente de la Escuela de interior y exteriores 260 m2



Foto 19: 3.2. Sustitución de puerta de malla a puerta de metal con acceso a un costado de la escuela de dos hojas 1.50x2; 3 m2



Foto 20: 3.3. Sustitución de porton de malla por deterioro a porton corredizo que mide 4.40x2.50; 11m2



Foto 20: 3.4. Fabricación de rejilla para cuneta de aguas fluviales de medidas de 0.30x7 y 1x1 m2; 3.10 m2



Foto 21: 3.5. Sustitución de torta de concreto por cerámica en corredor de aula 9x5x2 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleni Gera

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1115-42	FECHA:	7/05/2025



Foto 7: 1.6. Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC y su cedazo, color blanco parte de enfrente de aula mide 1.65x4 m2



Foto 7: 1.7. Sustitución de ventana de metal por ventana de PCV y su cedazo colo blanco parte de atrás del aula mide 1x2; 2 unidades



Foto 8: 1.8. Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC y su Cedazo color blanco parte de la salida a los baños mide 0.80x2.80; 2.24 M2



Foto 9: 1.9. Fabricación e instalación de balcón de metal de enfrente de aula mide 1.60x2.50 m2



Foto 10: 1.10. Fabricación e instalación de balcón de metal de enfrente de aula mide 1.65x4 m2




Foto 11: 1.11. Fabricación e instalación de balcón de metal de atras del aula mide 1x2x2 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marlen

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ALDEA EL COROZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1115-42	FECHA:	7/05/2025



Foto1: 1.1. Pintura de aula de interiores y exteriores 350m2



Foto 2: 1.1.Pintura de aula de interiores y exteriores 350m2



Foto 3: 1.2.Puerta de aula principal lijada y cambio de 2x1 m2



Foto 4: 1.3.Puerta de aula lijada y pintura 2x1 m2



Foto 5: 1.4.Sustitución de canal de metal por deterioro a canal de metal 19 mts lineales



Foto 6: 1.5.Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC y su cedazo, color blanco parte de enfrente de aula mide 1.60x2.50 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marlen

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

