

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1121-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Sustitución e Instalación de Piso de torta. En AULAS CEIN-PAIN.



Foto 8: Sustitución de Piso Cerámico IP-IV similar al de las Aulas de Primaria. Para AULA 3 DE CEIN-PAIN.



Foto 9: Cerramiento de Vano de Puerta y Sustitución de Puerta Metálica para 2 AULAS DE CEIN-PAIN.



Foto 10: Sustitución de Balcones Metálicos DE 2 AULAS DE CEIN-PAIN.



Foto 11: Cerramiento con Tabique de Block de concreto, Reparación de piso de torta de concreto, Sustitución o Instalación de piso cerámico, Sustitución de Balcon con Malla Galvanizada de Rombos de 1" x 1" de 6.87 * 1.22, Sustitución o Instalación de Puerta Metálica, Sustitución de Balcon con Malla Galvanizada de Rombos de 1" x 1" de 0.82*0.82, Mantenimiento a estructura de soporte de metal, Sustitución o Instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de elementos de fijación. AULA 3 CEIN-PAIN.




Foto 12: Cerramiento con Tabique de Block de concreto, Reparación de piso de torta de concreto, Sustitución o Instalación de piso cerámico, Sustitución de Balcon con Malla Galvanizada de Rombos de 1" x 1" de 6.87 * 1.22, Sustitución o Instalación de Puerta Metálica, Sustitución de Balcon con Malla Galvanizada de Rombos de 1" x 1" de 0.82*0.82, Mantenimiento a estructura de soporte de metal, Sustitución o Instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de elementos de fijación. AULA 3 CEIN-PAIN.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 2

HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1121-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Sustitución de Techo de Lamina Troquelada y Sustitución de Tendales por Costaneras. Para CEIN-PAIN.



Foto 8: Sustitución de Puerta Metalica, Sustitución de Ventana Balcones. Para CEIN-PAIN.



Foto 9: Sustitución de Puerta Metalica, Sustitución de Ventana Balcones, Sustitución de Piso de torta de Concreto y Sustitución de Piso Ceramico. Para CEIN-PAIN.



Foto 10: Sustitución de Puerta Metalica, Sustitución de Ventana Balcones, Sustitución de Piso de torta de Concreto y Sustitución de Piso Ceramico. Para CEIN-PAIN.



Foto 11: Sustitución de Puerta Metalica, Sustitución de Ventana Balcones, Sustitución de Piso de torta de Concreto y Sustitución de Piso Ceramico., Para CEIN-PAIN.




Foto 12: Sustitución de Ventana Balcones, Sustitución de Piso de torta de Concreto y Sustitución de Piso Ceramico, Para CEIN-PAIN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo-Publico

