

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE AGAPITO CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0089-43	FECHA:	5/06/2025




Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada prepintada calibre 26



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada prepintada calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aula 10



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aula 11



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aula 13



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en aula 14

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>maria torres</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro-Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE AGAPITO CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0089-43	FECHA:	5/06/2025



Foto 7: Suministro he instalación de cielo falso tipo termoport de 2x2



Foto 8: Sustitución de lamparas por lamparas tipo panel de 2x2



Foto 9: Instalacion de Lavamanos y sus accesorios



Foto 10: Instalacion de drenaje para lavamanos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mari's Torres

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público