

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHISPAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0090-43	FECHA:	17/09/2025



Foto1: Suministro e instalacion de cielo falso tipotermoport 2x2ft en el area de dirección



Foto 2: Apertura de vano para la instalacion de puerta de pvc en el area de dirección



Foto 3: Suministro e instalacion de cielo falso tipotermoport 2x2ft en el area de computación



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal e instalacion de lamina troquelada cal26 en el area de la pila



Foto 5: Sustitución de piso por piso ceramico en el area de bodega




Foto 6: Sustitución de tabique movil de madera melamina por pvc en las aulas 3ro y 4to

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Sosa.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN

 DE PADRES

 DE FAMILIA

 OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MULTA

 ALDEA

 CHISPAN

 ESTANZUELA, ZACAPA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHISPAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0090-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Sustitución de de ventanas por ventanas pvc de 060x 2.30 mts en las aulas de 3ro y 4to




Foto 8: Sustitución de repello dañado por hongo por repello premezclado blanco en las aulas 1ro, 2do y 6to y pintado en el interior de las aulas




Foto 9: Sustitución de repello dañado por hongo por repello premezclado blanco en las aulas 1ro, 2do y 6to y pintado en el interior de las aulas



Foto 10: Sustitución de repello dañado por hongo por repello premezclado blanco en las aulas 1ro, 2do y 6to y pintado en el interior de las aulas



Foto 11: Sustitución de repello dañado por hongo por repello premezclado blanco en las aulas 1ro, 2do y 6to y pintado en el interior de las aulas

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Sosa.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

