

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. Las Rositas, Estanzuela, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0095-45	FECHA:	14/03/2025



Foto 1. Renglón 1. Sustitución de puerta, se incluye la fabricación y la instalación. Así también se manifiesta que la puerta es con diseño, de metal e incluye una chapa antipánico, la cual es un dispositivo de seguridad que facilita la apertura rápida y segura de la puerta en situaciones de emergencia. Se incluye fotografías en la foto 2 y foto 3 de este formulario en la hoja 1.



Foto 2: Este es el diseño de la puerta que se desea fabricar, para referencia de la foto 1.



Foto 3: Chapa antipático con sistema de seguridad para apertura fácil de la puerta en caso de emergencia, la cual se considera una necesidad para resguardar la vida de las personas que se encuentren en peligro. Además se considera una inversión necesaria, fue seleccionada con el personal del establecimiento.



Foto 4: Renglón 2. Se realizará sustitución de estructura de metal y se instalará ventana de pvc, con la cualidad especial que será fabrica con una apertura total a doble hoja, para aprovechar la ventilación natural al máximo. Se agrega una foto de referencia en la foto 1, del Pra-For-123 versión 1 hoja 2 de este formulario.



Foto 5: Renglón 2. Instalación de ventana de PVC con la cualidad especial de que será fabricada a doble hoja. Se agrega una foto de referencia en la Foto 1, del PRA-FOR-123 versión 1, hoja 2 de este formulario. Este tipo de ventana se considera necesaria porque serán utilizadas para servir los alimentos a los estudiantes, porque se necesita tener amplitud y aprovechar al máximo el espacio.



Foto 6: Renglón 2. Instalación de ventana de PVC con la cualidad especial de que será fabricada a doble hoja. Se agrega una foto de referencia en la Foto 1 del PRA-FOR-123 versión 1, hoja 2 de este formulario. Este tipo de ventana se considera necesaria porque serán utilizadas para servir los alimentos a los estudiantes, por lo que se necesita tener amplitud y aprovechar al máximo el espacio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA

INEB JM con Orientación Agropecuaria

Estanzuela a Zacapa.

Organización de Padres de Familia -OPF-

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INEB JM con Orientación Agropecuaria
Estanzuela, Zacapa.
Dirección



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. Las Rositas, Estanzuela, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0095-45	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Este es el diseño de la ventana de pvc con apertura a doble hoja que se instalarán en las 4 ventanas ubicadas según fotografías en la versión 1 del formulario, foto 4, 5 y 6, se considera necesario este diseño para aprovechar al máximo el espacio.



Foto 2: Renglón 3. Sustrucción de torta de concreto por piso cerámico, 106 metros cuadrados, esta torta de concreto se encuentra dañada, por lo que se realizará una capa previa de mezlón a la instalación del piso, el cual será antideslizante de alto tránsito.



Foto 3: Renglón 4 Sustrucción de azulejo, se realizará una cobertura de 15 metros como cobertura para salpicadero en polietileno, también se instalará un lavatrastos.



Foto 4: Renglón 4 Sustrucción de azulejo, se realizará una cobertura de 15 metros como cobertura para salpicadero en polietileno, también se instalará un lavatrastos.



Foto 5: Los renglones 5, 6, 7, 8 y 9 contemplan instalación de tubería principal y aguas negras, sustitución de tubería de línea principal, instalación de tubería para agua potable incluye accesorios y tangit, sustitución de caja de registro. Se hace mención que el lugar donde se está realizando la cocina eran unos servicios sanitarios que estaban deteriorados en su totalidad, porque las tuberías fueron averiadas por raíces de los árboles. Esta fotografía también es para respaldar el renglón 12 y 13 sustitución de chorros e instalación de chorros.



Foto 6: Los renglones 5, 6, 7, 8 y 9 contemplan instalación de tubería principal y aguas negras, sustitución de tubería de línea principal, instalación de tubería para agua potable incluye accesorios y tangit, sustitución de caja de registro. Se hace mención que el lugar donde se está realizando la cocina eran unos servicios sanitarios que estaban deteriorados en su totalidad, porque las tuberías fueron averiadas por raíces de los árboles. Esta fotografía también es para respaldar el renglón 12 y 13 sustitución de chorros e instalación de chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

INEB JM con Orientación Agropecuaria
Estanzuela, Zacapa.
Organización de Padres de Familia - OPF.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INEB JM con Orientación Agropecuaria
Estanzuela, Zacapa.
Director

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. Las Rositas, Estanzuela, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0095-45	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: En fabricación de la cocina se realizará una nueva instalación eléctrica, debido a que la que se encuentra está totalmente dañada por su antigüedad, por lo que se tiene previsto en los renglones 12, 13, 14 15, 16, 17 y 18, sustitución de lámparas tipo led, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simples, sustitución de tomacorrientes dobles, instalación de tableros y 2 flipones que incluyen el material, 2 interruptores, 6 lámparas, 8 toma corrientes con cajas cuadradas y cajas




Foto 2: En fabricación de la cocina se realizará una nueva instalación eléctrica, debido a que la que se encuentra está totalmente dañada por su antigüedad, por lo que se tiene previsto en los renglones 12, 13, 14 15, 16, 17 y 18, sustitución de lámparas tipo led, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simples, sustitución de tomacorrientes dobles, instalación de tableros y 2 flipones que incluyen el material, 2 interruptores, 6 lámparas, 8 toma corrientes con cajas cuadradas y cajas




Foto 3: En el renglón 19 se realizará un soporte a la estructura metal del techo, porque por motivo de demolición de los baños que se encontraban anteriormente, se sugiere por el arquitecto de la constructora que se cotiza, reforzar, para evitar cualquier accidente y velar siempre por la seguridad humana.



Foto 3: En el renglón 19 se realizará un soporte a la estructura metal del techo, porque por motivo de demolición de los baños que se encontraban anteriormente, se sugiere por el arquitecto de la constructora que se cotiza, reforzar, para evitar cualquier accidente y velar siempre por la seguridad humana.



Foto 5: En el renglón 20 se realizará sustitución de estufa rural completa que incluye chimena y plancha de metal de 3 hornillas, se agrega una fotografía como sugerencia en la fotografía 6 de la versión 1 hoja 3 de este formulario.



Foto 5: Este es el diseño de la estufa rural que se construirá, la cual hace referencia a la foto 5 de la versión 1, hoja 3 de este formulario. Correspondiente al renglón 20.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP
INEB JM con Orientación Agropecuaria
Estanzuela, Zacapa.

Organización de Padres de Familia -OPF.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. Las Rositas, Estanzuela, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0095-45	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Renglón 11 y 12. Sustitución de pila de cemento, por una nueva de cemento de dos lavaderos, la instalación de esta pila lleva su tubería.



Foto 2: Renglón 21. Reparación de mueble de cocina, tallado y azulejado, se realizará un polletón de 14.24 M2 el cual será cubierto por azulejo y tallado con cernido por motivo de tener un espacio higiénico por su fácil limpieza, para la preparación de la comida.



Foto 3: Renglón 22 levantado de block para tapar entradas a cocina




Foto 3: Renglón 22 levantado de block para tapar entradas a cocina.

Foto 5:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
INEB JM con Orientación Agropecuaria
Estanzuela, Zacapa.
Asamblea de Padres de Familia -OPF.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INEB JM con Orientación Agropecuaria
Estanzuela, Zacapa.
Dirección

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. Las Rositas, Estanzuela, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0095-45	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: Renglones 23 y 24 repello y alisado en muro. Debido a la demolición de los baños que se encontraban anteriormente en el área, la paredes quedaron dañadas, por lo que se realizará repello y alisado con monocapa. Así también se realizará pintura por lo que estas fotografías hacen referencia al renglón 25.



Foto 2: Renglones 23 y 24 repello y alisado en muro. Debido a la demolición de los baños que se encontraban anteriormente en el área, la paredes quedaron dañadas, por lo que se realizará repello y alisado con monocapa. Así también se realizará pintura por lo que estas fotografías hacen referencia al renglón 25.



Foto 3: Renglones 23 y 24 repello y alisado en muro. Debido a la demolición de los baños que se encontraban anteriormente en el área, la paredes quedaron dañadas, por lo que se realizará repello y alisado con monocapa. Así también se realizará pintura por lo que estas fotografías hacen referencia al renglón 25.



Foto 3: Renglones 23 y 24 repello y alisado en muro. Debido a la demolición de los baños que se encontraban anteriormente en el área, la paredes quedaron dañadas, por lo que se realizará repello y alisado con monocapa. Así también se realizará pintura por lo que estas fotografías hacen referencia al renglón 25.



Foto 5: Renglones 23 y 24 repello y alisado en muro. Debido a la demolición de los baños que se encontraban anteriormente en el área, la paredes quedaron dañadas, por lo que se realizará repello y alisado con monocapa. Así también se realizará pintura por lo que estas fotografías hacen referencia al renglón 25.



Foto 5: Renglones 23 y 24 repello y alisado en muro. Debido a la demolición de los baños que se encontraban anteriormente en el área, la paredes quedaron dañadas, por lo que se realizará repello y alisado con monocapa. Así también se realizará pintura por lo que estas fotografías hacen referencia al renglón 25.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

INEB JM con Orientación Agropecuaria Estanzuela, Zacapa. Organización de Padres de Familia - OPF. <i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	INEB JM con Orientación Agropecuaria Estanzuela, Zacapa. Dirección Pública <i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---