

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GUAYABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0783-42	FECHA:	8 DE ABRIL DE 2025



Foto1: Sustitución de tubo y malla por tubos galvanizados y malla con privacinta y razor



Foto 2: Sustitución de tubo y malla por tubos galvanizados y malla con privacinta y razor



Foto 3: Sustitución de tubo y malla por tubos galvanizados y malla con privacinta y razor



Foto 4: Sustitución de tubo y malla por tubos galvanizados y malla con privacinta y razor



Foto 5: Instalacion de sellado hermetico con concreto en la parte que divide la pared con la lamina del aula, cocina Y baños (para evitar que entren animales o insectos)



Foto 6: Instalacion de sellado hermetico con concreto en la parte que divide la pared con la lamina del aula, cocina Y baños (para evitar que entren animales o insectos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GUAYABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0783-42	FECHA:	8 DE ABRIL DE 2025



Foto 7: Instalacion de sellado hermetico con concreto en la parte que divide la pared con la lamina del aula, cocina Y baños (para evitar que entren animales o insectos)



Foto 8: Instalacion de sellado hermetico con concreto en la parte que divide la pared con la lamina del aula, cocina Y baños (para evitar que entren animales o insectos)



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en el aula



Foto 10: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en el aula



Foto 11: Suministro he instalacion de cielo falso en el aula



Foto 12: Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GUAYABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0783-42	FECHA:	8 DE ABRIL DE 2025



Foto 13: Aplicación de pintura en interiores y exteriores del establecimiento educativo



Foto 14: Aplicación de pintura en interiores y exteriores del establecimiento educativo



Foto 15: Instalación de dos puertas metálicas estilo rejas con dimensiones 0.672 m2 en la parte de atrás del establecimiento educativo



Foto 16: Sustitución de la caja de drenaje por una caja de de dimensiones 60*60*60 cm



Foto 17: Instalación de Estantes de concreto recubiertos con azulejo con dimensiones de 1.5*0.50*0.10



Foto 18: Instalación de Estantes de concreto recubiertos con azulejo con dimensiones de 1.5*0.50*0.10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público