

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0106-43	FECHA:	6/18/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de puerta de metal de 0.96x2.10 mts (cepillado, pintura, desinstalar e instalar) en aula 2



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal de 0.96x2.10 mts (cepillado, pintura, desinstalar e instalar) en aula 3



Foto 3: Sustitución de puerta de metal de rejas de 2.10x0.96 mts por puerta de metal sellada de 2.10x0.96 mts en aula 1




Foto 4: Reparación de muro de block aplicando cernido (incluye cepillar la pared para eliminar la pintura existente) en las aula 2 y 3



Foto 5: Sustitución de interruptores , Sustitución de tomacorrientes , pintura muros interiores, instalación de ventilador, reparación de Muro pegando 3 hiladas de block para elevar el techo con repello y cernido en




Foto 6: Sustitución de interruptores , Sustitución de tomacorrientes , pintura muros interiores, instalación de ventilador, reparación de Muro pegando 3 hiladas de block para elevar el techo con repello y cernido en

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0106-43	FECHA:	6/18/2025




Foto 7: Sustitución de interruptores , Sustitución de tomacorrientes , pintura muros interiores, instalación de ventilador, reparación de Muro pegando 3 hiladas de block para elevar el techo con repello y cernido en



Foto 8: pintura en muros exteriores en aula 1,2 y 3




Foto 9: pintura en muros exteriores en aula 4 y 5



Foto 10: Sustitución de interruptores simples, Sustitución de tomacorrientes dobles, Instalación de ventilador de techo, pintura en muro interior en aula 4




Foto 11: Sustitución de interruptores simples, Sustitución de tomacorrientes dobles, Instalación de ventilador de techo, pintura en muro interior en aula 5




Foto 12: Mantenimiento a estructura de puerta de metal de 2.07x1.00 mts en aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0106-43	FECHA:	6/18/2025



Foto 13: Mantenimiento a estructura de puerta de metal de 2.07x1.00 mts en aula 5



Foto 14: Sustitución de canal de metal deteriorado por canal de metal, Instalación de bajada de agua pluvial en el corredor




Foto 15: Reparación de Muro perimetral de block levantar 4 hiladas de block



Foto 16: Pintura en muro exterior de las aulas 6,7,8 y 9

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

