

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Coloniia Valle Del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0006-42	FECHA:	3/03/2025



Foto 13: Mantenimiento a estructura de metal de ventana del area de cocina (Lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 14: Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, Cepillado, cambio de tubo, sujeciones y cambio de pintura)



Foto 15: Sustitución de chapa derecha de puerta metálica



Foto 16: Sustitución de columnas de galera, de estructura de soporte de madera por metal y de lámina troquelada calibre 26




Foto 17: Sustitución de chapa derecha de puerta metálica



Foto 18: Sustitución de chapa derecha de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Man +27 141 dena

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle Del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0006-42	FECHA:	1/04/2025



Foto 19: Sustrucción de piso cerámico y azulejo dañado en el modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mani + 29 Al dano

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Coloniia Valle Del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0006-42	FECHA:	3/03/2025



Foto7: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de metal dañada por estructura nueva y sustitución de lámina troquelada.....



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto dañada por piso de igual consistencia



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 11: Mantenimiento a estructura de metal de ventana del area de cocina (Lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 12: Mantenimiento a estructura de metal de ventana del area de cocina (Lijado, cepillado y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Aldana
Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan P.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

