

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE TABANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE TABANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0050-43	FECHA:	23/07/2025




1. CUBIERTA Y 2. ESTRUCTURA DE TECHO (INSTALACION DE LAMINA CAL 26 DE ALUZINC Y ESTRUCTURA METALICA NUEVA)




6. PISO (INSTALACION DE PISO CERAMICO NUEVO)



7. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (INSTALACION DE CANALES DE METAL CON LAMINA CAL. 26 DE ALUZINC Y SUS PESCANES)




8.2 REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO (INSTALACION DE BANQUETA NUEVA)



8.2 REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO (INSTALACION DE BANQUETA NUEVA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

