

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUEBRADA LARGA ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0144-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: Suministro E Instalación de CIELO RAZO PVC, DUELA BLANCA, Cerramiento de Contorno de Ambientes, Mantenimiento Balcones, Puertas, Mejoras al Sistema Eléctrico. Para EORM.CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 2: Suministro E Instalación de CIELO RAZO PVC, DUELA BLANCA (Dentro de Aula, Dirección-Bodega), Cerramiento de Contorno de Ambientes, Mantenimiento Balcones, Puertas, Mejoras al Sistema Eléctrico. Para EORM.CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 3: Cerramiento de Contorno de Ambientes, Cielo Razo PVC para Dirección y Bodega. Para EORM.CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 4: Cerramiento de Contorno de Ambientes. Para EORM.CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.




Foto 5: Mantenimiento a Puertas y Balcones Metálicos. Para EORM.CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 6: Demolición de Banqueta y Reparación de Banqueta. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUEBRADA LARGA ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0144-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 7: Reparación y Rehabilitación de Sistema Eléctrico. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 8: Reparación y Rehabilitación de Sistema Eléctrico. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 9: Cambio de Cumbre de Madera a Tabique de Blocks de 20'20'40 y Mejoras al Sistema Eléctrico y Suministro e Instalación de Cielo Razo de PVC. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 10: Mantenimiento a Puertas de Módulo de Servicios Sanitarios y Fundición de Rampa para Acceso a los Sanitarios; Suministro y Aplicación de Pintura. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 11: Mantenimiento a Puertas y Balcones Metálicos. Suministro e Instalación de Ventanas de PVC. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.



Foto 12: Mantenimiento a Balcones Metálicos, Suministro e Instalación de Ventanas PVC. Suministro e Instalación de Cielo Razo PVC. Suministro e Instalación de Lámparas LED Y Ventiladores de 3 Aspas y Cerramiento con Tabique de Block en 3 Cumbresas. Para EORM. CASERIO QUEBRADA LARGA, ALDEA GUARANJA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--