

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: Repello, cernido y pintura en paredes




Foto 2: Sustitución de 8 ventanas de persianas de 2.74 * 1.48 mts (Corredizas 2 cuerpos; 1 fijo y 1 corredizo)




Foto 3: Sustitución de 8 ventanas de persianas de 2.74 * 1.48 mts (Corredizas 2 cuerpos; 1 fijo y 1 corredizo)




Foto 4: Sustitución de 8 ventanas de persianas de 2.74 * 1.48 mts (Corredizas 2 cuerpos; 1 fijo y 1 corredizo)



Foto 5: Reparación de estructura metálica de balcones de ventanas incluye (Lijado, cepillado y pintura)




Foto 6: Reparación de estructura metálica de balcones de ventanas incluye (Lijado, cepillado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p>	<p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LOBO ZACAPA</p>
---	---

<p>Firma y sello del Director del Centro Educativo</p>	<p>DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LOBO ZACAPA</p>
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	20/10/2025




Foto 7: Reparación de estructura metálica de balcones de ventanas luye (Lijado, cepillado y pintura)




Foto 8: Reparación de estructura metálica de balcones de ventanas incluye (Lijado, cepillado y pintura)



Foto 9: Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 10: Repello, cernido y pintura en paredes interiores y exteriores del muro perimetral




Foto 11: Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral



Foto 12: Repello, cernido y pintura en paredes interiores y exteriores del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 13: pintura en paredes interiores y exteriores del muro perimetral



Foto 14: Instalación de concertina y picos de seguridad en muro perimetral




Foto 15: Repello, cernido y pintura en paredes interiores y exteriores del muro perimetral



Foto 16: pintura en paredes interiores y exteriores del muro perimetral



Foto 17: Instalación de fachaleta tipo ladrillo en el área de la estufa rural



Foto 18: Instalación de fachaleta tipo ladrillo en el área de la estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF
ALDEA EL LOBO
GUALÁN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo
ALDEA EL LOBO
GUALÁN, ZACAPA