

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM PROFESOR "ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0154-43	FECHA:	20/08/2025



Foto 1: Estructura de madera y lamina sobre pila a sustituir



Foto 2: Balcones en mal estado a reparar 5.14 x 1.35 mts



Foto 3: Estructura de madera y lamina del ambiente para bodega



Foto 4: Balcones en mal estado a reparar 1X1.40 mts



Foto 5: Espacio de cocina y estantes a reparar e instalar azulejo



Foto 6: Espacio y estantes de cocina a reparar e instalar azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Pellera
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM PROFESOR "ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0154-43	FECHA:	20/08/2025



Foto 7: area de cocina a reparar piso



Foto 8: Puertas de baños a dar mantenimiento



Foto 9: Pintura de baños



Foto 10: Area de espera y entrega de niños



Foto 11: Sustitución e inslatación de balcones de metal 1.77 x 2.07 mts



Foto 12: Balcones en mal estado a reparar 96 x 3.5 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Bellan
Firma y sello del Presidente de la OPM



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM PROFESOR "ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0154-43	FECHA:	20/08/2025



Foto 13: Balcones en mal estado a reparar 78 x 148 mts



Foto 14: Puertas de baños a dar mantenimiento 78 x 1.52 mts



Foto 15: Balcones en mal estado a reparar 77 x 1.57 mts



Foto 16: Balcones en mal estado a reparar 86 x 1.27 mts



Foto 17: Balcones en mal estado a reparar 95 x 1.70 mts



Foto 18: Sustitución puerta de metal en mal estado a pvc en salón de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela D. Danc

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

