

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 04 - 0158 - 43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA POR LÁMINA ALUZINC



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: SUSTITUCIÓN TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO POR ESTRUCTURA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS CON MEDIDAS DE 1.25M X 0.90 M X 2.50 M



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN EL TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de fotos.

Rosa Amelia Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OEA



M. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 0 4 - 0158 - 43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PUERTAS DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS, MEDIDAS DE 0.20m x 0.80 m



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 6: REPARACIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rosa Amelia Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Mue Dujin

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 0 4 - 0158 - 43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO POR ESTRUCTURA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS CON MEDIDAS DE 1.25M X 0.90 M X 2.50 M



Foto 4: SUSTICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LINEAL PRINCIPAL EN RED DE AGUA POTABLE



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE GLOBO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa amelia Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR

Muñoz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 0 4 - 0158 - 43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: INSTALACIÓN DE MESA TRABAJO Y GABINETE TERRESTRE




Foto 2: INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN MESA DE TRABAJO



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y ACCESORIOS EN GABINETE TERRESTRE



Foto 4: SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO CICLOPIO Y TAQUIQUES DE 7X19X39 ENTRE VIGA DE CORONA Y TECHO



Foto 5: SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO CICLOPIO Y TAQUIQUES DE 7X19X39 ENTRE VIGA DE CORONA Y TECHO




Foto 6: SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO CICLOPIO Y TAQUIQUES DE 7X19X39 ENTRE VIGA DE CORONA Y TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelia Vazquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. Ponce

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

