

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACHIOTES ARRIBA, GUALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHOTES GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0171-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025




SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DAÑADOS CON MAMPOSTERÍA DE BLOCK



REPARACIÓN DE VIGA+ COLUMNA DE SOPORTE




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE MEDIANTE REFUERZO CON TUBO HG, INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, SOLDADURA DE MALLA



APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y DOS MANOS DE ACABADO



INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE METAL BATIENTES DE MESÓN DE COCINA



INSTALACIÓN DE CHIMENEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelly Adaly Mejía Soza
Firma y sello del Presidente de la QEP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACHIOTES ARRIBA, GUALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHOTES GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0171-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025




SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DAÑADOS CON MAMPOSTERÍA DE BLOCK



REPARACIÓN DE VIGA+ COLUMNA DE SOPORTE




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE MEDIANTE REFUERZO CON TUBO HG, INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, SOLDADURA DE MALLA



APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y DOS MANOS DE ACABADO



INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE METAL BATIENTES DE MESÓN DE COCINA



INSTALACIÓN DE CHIMENEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelly Adaly Mcjia Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

