

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MOFANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0593-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Sustitución de rampa por losa de patio de concreto, para colocar pila



Foto 2: apertura e instalación de ventana para ventilación y salida de humo, ya que se encierra el calor y el humo en la cocina.




Foto 3: instalación de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4: suministro instalación de lámina y estructura metálica para pila, se va a empotrar al muro de la cocina.




Foto 5: instalación de puerta metálica, par resguardar los alimentos.



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y 2 planchas de metal de 2 hornillas, dimensiones de 1.5x0.7x1m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

GUALAN, ZACAPA

GUALAN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MOFANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0593-43	FECHA:	29/09/2025



foto 7: apertura de vano para puerta e instalación de puerta metálica, para tener acceso a la pila.



foto 8: fabricación de mesón, para pelar y picar verduras.



foto 9: instalación de azulejo en muebles de cocina



foto 10: mantenimiento de paredes, aplicación de cerniao y pintura.



foto 11: instalación de canal de metal y bajante de agua pluvial de tubo de 4"




foto 12: sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MOFANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0593-43	FECHA:	29/09/2025




foto 13: sustitución de canal pvc por canal de metal mas pescantes y sustitución de bajada de agua pluvial.



foto 14: sustitución de línea principal de drenaje



foto 15: fabricación de cajas recolectoras de agua pluvial y sustitución de losa.



foto 16: fundición de banqueta, para evitar que el agua se empose y se haga lodo.



foto 17: fabricación de caja recolectora de agua pluvial de 1 x 1 x 1, ya que el agua no tiene salida y se emposa en el campo. Se conectará a los tubos de salida de agua que están tapados.




foto 18: instalación de canal de metal mas pescantes e instalación de bajada de agua pluvial de tubo PVC 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MOFANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0593-43	FECHA:	29/09/2025




foto 19: suministro instalación de puerta de vidrio en dirección



foto 20: reparación de portón, hay que levantarlo porque se bajó y cuesta cerrarlo.



foto 21: mantenimiento a balcones, reparación, lijado y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

