

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vainilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0823-45	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: Las puertas presentan signos de deterioro y algunas cierran con dificultad, por lo que se va sustituir chapa y algunos materiales como tuvos dañados por la corrosión.



Foto 2: Las ventanas tienen vidrios rotos y se desea reemplazarlos por ventanas PVC para un ambiente más agradable.



Foto 3: Las paredes necesitan una pintada para quitar la suciedad y protegerla, además de darle una vista más agradable.



Foto 4: El baño necesita cambio de los accesorios para evitar fugas de agua.



Foto 5: Los mingitorios están en mal estado, es necesario reemplazarlos por nuevos.



Foto 6: Las contrallaves de los sanitarios están en mal estado y es necesario el reemplazo para que puedan funcionar correctamente los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mima Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vainilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0823-45	FECHA:	4/06/2025



Foto7: Las llaves de los lavamanos están en mal estado por lo que se desea reemplazar las llaves y así optimizar el uso del agua.



Foto 8: Los azulejos colocados en los baños están dañados y se desea cambiarlos por nuevos.



Foto 9: El patio necesita una reparación en la losa que se encuentra en la entrada secundaria del instituto.




Foto 10: Aquí se observa los daños que posee la losa de patio que se desea reemplazar



Foto 11: El escenario se encuentra en malas condiciones por lo que se necesita una repación y decoración para una mejor vista y durabilidad.



Foto 12: Actualmente se cuenta con una pila muy pequeña y se necesita almacenar suficiente agua por lo que se desea construir una de concreto de mayor tamaño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mina Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vainilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0823-45	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: Las puertas presentan signos de deterioro y algunas cierran con dificultad, las ventanas están parcialmente quebradas.



Foto 2: Las paredes necesitan una pintada para quitar la suciedad y protegerla, además de darle una vista más agradable.



Foto 3: Los mingitorios y los lavamanos necesitan reparación por deterioro y el azulejo también está dañado.



Foto 4: El patio necesita una reparación en la losa que se encuentra en la entrada secundaria del instituto.



Foto 5: El escenario se encuentra en malas condiciones por lo que se necesita una repación y decoración para una mejor vista y durabilidad.



Foto 6: Actualmente se cuenta con una pila muy pequeña y se necesita almacenar suficiente agua por lo que se desea construir una de concreto de mayor tamaño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milma Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

