

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 19: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas



Foto 20: Suministro e instalación de Flipones




Foto 21: Suministro e intalación de ducto y cableado electrico




Foto 22: Suministro e instalación de tomacorrientes dobles




Foto 23: Suministro e instalación de tomacorrientes dobles






Foto 24: Suministro e instalación de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 13: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas



Foto 14: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas



Foto 15: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas



Foto 16: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas




Foto 17: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas



Foto 18: Repello, cernido y pintura en paredes en modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Consejo de Padres de Familia de la EORM</p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Sustitución de ventanas de vidrio (Persianas) por ventanas de PVC corredizas sin mosquitero, con vidrio de 5mm de grosor



Foto 8: Sustitución de ventanas de vidrio (Persianas) por ventanas de PVC corredizas sin mosquitero, con vidrio de 5mm de grosor



Foto 9: Sustitución de ventanas de vidrio (Persianas) por ventanas de PVC corredizas sin mosquitero, con vidrio de 5mm de grosor



Foto 10: Sustitución de ventanas de vidrio (Persianas) por ventanas de PVC corredizas sin mosquitero, con vidrio de 5mm de grosor



Foto 11: Sustitución de ventanas de vidrio (Persianas) por ventanas de PVC corredizas sin mosquitero, con vidrio de 5mm de grosor



Foto 12: Sustitución de ventanas de vidrio (Persianas) por ventanas de PVC corredizas sin mosquitero, con vidrio de 5mm de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>GYVA</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Consejo de Padres de Familia de la EORM</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Pintura en muros interiores y exteriores (Incluye cepillado, lijado, limpieza y aplicación de pintura)



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores (Incluye cepillado, lijado, limpieza y aplicación de pintura)



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores (Incluye cepillado, lijado, limpieza y aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores (Incluye cepillado, lijado, limpieza y aplicación de pintura)



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores (Incluye cepillado, lijado, limpieza y aplicación de pintura)



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores (Incluye cepillado, lijado, limpieza y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GYVA

Firma y sello del Presidente de la OPF.



KM...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	17/09/2025




Foto 25: Suministro e instalación de switch



Foto 26: Suministro e instalación de bombillas led



Foto 27: Suministro e instalación de bombillas led



Foto 28: Suministro e instalación de bombillas led



Foto 29: Suministro e instalación de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>GYVA</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Consejo de Padres de Familia de la EORM</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--