

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN- ANEXA A EORM ALDEA EL CACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1111-42	FECHA:	MAYO DE 2025



Foto 1: SUMINISTRO DE PUERTAS DE METAL PARA GABINETE.



Foto 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILA DE CONCRETO.




Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO (BLOCK, REPELLO, CERNIDO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN).



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE METAL.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LT (SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO, LLAVES DE PASO).




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA PRINCIPAL PVC DE 1/2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Maynor Augustin Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Edgar



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN- ANEXA A EORM ALDEA EL CACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1111-42	FECHA:	MAYO DE 2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES.



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL 2.0*3.0 LIJADO, SUJECCIÓN, PINTURA.



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE LÁMINA.



Foto 4: DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 DE 16P.



Foto 5: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maynor Augusto Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

