

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0017-45	FECHA:	2/06/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC DE COLOR BLANCO CON REJILLA Y MOSQUITERO EN AREA DE AULAS Y MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL (LIJADO Y PINTADO, ELIMINACION DE VIDRIOS EN MAL ESTADO, SOLO SE DEJARA EL MARCO DEL BALCON) MEDIDAS DE LOS BALCONES ES DE 2.30X1.78



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC DE COLOR BLANCO CON REJILLA Y MOSQUITERO EN AREA DE AULAS Y MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL (LIJADO Y PINTADO, ELIMINACION DE VIDRIOS EN MAL ESTADO, SOLO SE DEJARA EL MARCO DEL BALCON) MEDIDAS DE LOS BALCONES ES DE 2.30X1.78



REPARACION Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL EN AREA DE AULAS (LIJADO Y PINTADO) 1 X 2 M2 (UNAS ESTAN PODRIDAS DE ABAJO Y OTRAS NO CIERRAN PORQUE SON MAS GRANDES)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Lucia Cabrera Gutierrez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0017-45	FECHA:	2/06/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN DIRECCION



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL AREA EXTERIOR DE AULAS PARTE FRONTAL DE AULAS Y CORREDOR PRINCIPAL, CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL AREA EXTERIOR DE AULAS PARTE FRONTAL DE AULAS Y CORREDOR PRINCIPAL, CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL AREA EXTERIOR DE AULAS PARTE FRONTAL DE AULAS Y CORREDOR PRINCIPAL, CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS (LLAVE, CONTRALLAVE, TUBO DE ABASTO Y SIFON)



SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS (LLAVE, CONTRALLAVE, TUBO DE ABASTO Y SIFON)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrea Lucía Cabrera Gutiérrez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

