



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0205-43	FECHA:	03/06/2025



Parte principal donde se muestra uno de los arriates que serán demolidos para posteriormente nivelar y colocar piso de concreto nuevamente.



En la Parte izquierda se puede apreciar el área de los baños la cual será remodelado y las dos puertas del aula 1 y 2 las que serán sustituidas.

FOTOGRAFIA BAÑOS



Se aprecia la parte derecha de la fotografía el corredor parte del patio el cual será removido para colocar piso de concreto.



Se muestra la cocina en la cual se trabajará colocación de piso cerámico así como brindar mantenimiento a la puerta que se encuentra en mal estado.



Parte donde dará inicio la fundición de la rampa para la salida de emergencia.



Parte continua de la rampa de salida de emergencia, mejorando así dicha salida hasta donde se encuentra el portón, brindando así un área segura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0205-43	FECHA:	03/06/2025




4.1. Desmontaje de puertas en mal estado. (Módulo de 3 aulas)



4.2. Reposición de ambas puertas de metal. (Módulo de 3 aulas)




5.1. Suministro e instalación de piso cerámico



5.2. Mantenimiento a la puerta de la cocina q se encuentra en mal estado.

Y LA PUERTA?



6.1. Fundición de rampa para la salida de emergencia.



6.1. Fundición de rampa para la salida de emergencia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

