

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0349-43	FECHA:	23/04/2025



Foto1: TECHO DE AULA QUE REQUIERE SUSTITUCION



Foto 2: TECHO DE AULA QUE REQUIERE SUSTITUCION



Foto 3: TECHO DE AULA QUE REQUIERE SUSTITUCION



Foto 4: TECHO DE AULA QUE REQUIERE SUSTITUCION

No techos nuevos.



Foto 5: PISO DE DIRECCION QUE REQUIERE REPARACION E INSTALAR UNA DIVISION Y PUERTA EN DIVISION



Foto 6: MURO QUE REQUIERE INCREMENTO DE ALTURA, REPELLO Y CERNIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Juárez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0349-43	FECHA:	23/04/2025



Foto 7: MURO PERIMETRAL QUE REQUIERE REPELLO Y CERNIDO, PINTURA



Foto 8: MURO PERIMETRAL QUE REQUIERE REPELLO Y CERNIDO, PINTURA E INCREMENTO DE ALTURA

*solo 3 haldas
maximo.*



Foto 9: ÁREA DE PATIO QUE REQUIERE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Juárez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

