

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA HONDA, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0680-42	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 2: Instalación de Repisas de Concreto en Aulas



Foto 3: Sustitución de Estufa Rural Completa en Cocina



Foto 4: Edificación de Pila de Concreto y Block de 2 mts de largo por 1 metro de ancho e Instalación de Tubería de Aguas Servidas en Cocina



Foto 5: Edificación de Mueble de Concreto para polletón con Azulejo de 2.5 mts de largo por 0.80 mts de ancho en Cocina



Foto 6: Edificación de Mueble Aéreo de Concreto y Azulejo de 6 mts de largo por 0.80 mts de ancho en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E. de la Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M. Aldea Quebrada Honda, Cabañas, Zacapa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA HONDA, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0680-42	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025



Foto 7: Instalación de Ventana PVC en Cocina



Foto 8: Sustitución de Planchas de Concreto en Mal Estado en Patio (Presentan Grietas)



Foto 9: Sustitución de Planchas de Concreto en Mal Estado en Patio (Presentan Grietas)



Foto 10: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio



Foto 11: Instalación de Ventana PVC en Baños



Foto 12: Ampliación de Repellos y Cernidos en Mejoramiento de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

zorla felipe

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Iman León

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA HONDA, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0680-42	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025





Foto 13: Instalación de Malla Mosquitera de Metal en Balcones de Muro Perimetral (Para evitar el que personas arrojen piedras para adentro de la Escuela)



Foto 14: Instalación de Razor sobre Baranda de Metal en Muro Perimetral



Foto 15: Mantenimiento y Ampliación de Portón de Entrada Principal (Medidas Actuales 2.50 mts por 2.44 mts / Medidas de como Quedará 3.33 mts por 2.44 mts.)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Zorla Felipe</i> Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos	<i>Ramón León</i> Firma y Sello-Director Centro Educativo Público
--	---

