

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO, SAN DIEGO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0004-45	FECHA:	28/08/2025




Foto1: Instalación de ventanas PVC en aulas.




Foto 2: Instalación de ventanas PVC en aulas.



Foto 3: Repellos, cernidos y entabicado de muros (Cierre de espacio entre pared y lamina) en aulas.



Foto 4: Instalación de canal de metal en aulas



Foto 5: Instalación de canal de metal en aulas.




Foto 6: Repellos, cernidos y entabicado de muros (Cierre de espacio entre pared y lamina) en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO, SAN DIEGO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0004-45	FECHA:	28/08/2025



Foto 7: Área para instalación de estructura de metal para depósito de agua y red de tubería para distribución en baños



Foto 8: Instalacion de malla y tubo proceso en área de peligro en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

