



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA, SAN DIEGO, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0254-43	FECHA:	19/06/2025



Foto1: Instalación de piso cerámico Mate



Foto 2: sustitución de estructura de madera, por lámina troquelada calibre 26 aluzinc.



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por soporte de metal.



Foto 4: sustitución de lámina ondulada por lámina troquelada calibre 26 aluzinc



Foto 5: instalación de inodoros



Foto 6: instalación de muros de block (subirle al muro dos hiladas de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. A. Zúñiga

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Ramiro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRJAL-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA, SAN DIEGO, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0254-43	FECHA:	19/06/2025



Foto1:SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR SOPORTE DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ONDULADA POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: INSTALACIÓN DE MUROS DE BLOCK (SUBIRLE AL MURO)



Foto 5: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

