

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0398-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Aplicación de Repellos



Foto 2: Aplicación de Cernidos



Foto 3: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 4: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 5: Sustitución de Cuneta de Concreto en Patio



Foto 6: Sustitución de Cuneta de Concreto en Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gregorio G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0398-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7: Instalación de Malla y Tubo Proceso en Patio. Esta intervención busca cerrar el área del patio, mejorando la seguridad y delimitación del espacio escolar.




Foto 8: Se propone instalar una puerta de malla con tubo de dos hojas (1.60 m de ancho x 1.80 m de alto) en la entrada de la rampa, con el objetivo de controlar el acceso entre los niños de etapa 1, 2 y 3 y los alumnos de primaria, evitando el ingreso por la parte trasera del plantel educativo. Esta medida busca mejorar la seguridad y organización dentro del establecimiento.




Foto 9: Demolición de Muros de Entrada Principal para poder instalar un portón de metal ya que el centro educativo no cuenta con entrada principal y los niños les toca ingresar por la entra de la escuela primaria.



Foto 10: Instalación de Portón de Metal de 2.90 mts de Ancho por 2.30 de Alto. Despues de la demolición se piensa instalar el porton antes mencionado para que los educandos tengan su propia entrada.



Foto 11: Sustitución de Muro de Block. El muro presenta deterioro severo por humedad manchas oscuras y estructura adosa dañada, por prioridad de los e estudiantes es necesario sustituirlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melida Gregorio G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

