

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0998-43	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Reparación de Talud con Muro de Contención.



Foto 2: Reparación de Muro de Contención con Gaviones y Muro Ecológico.



Foto 3: Reparación de Muro de Contención, con Gaviones y Muro Ecológico.



Foto 4: Reparación de Muro de Contención con Cajas Gaviones y Muro Ecológico.



Foto 5: Reparación de Gradas de Madera por Gradas de Concreto.



Foto 6: Reparación de Gradas de Madera por Gradas de Concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Magali Cervantes Aquino
Firma y sello del Presidente de la OPF

M. R. R. R.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0998-43	FECHA:	29/05/2025




Foto 7: Retiro de Tabique de Madera en Dirección.



Foto 8: Cerramiento de Dirección y Bodega (Doble Cara), Puertas PVC. Y Ventanas PVC.



Foto 9: Reparación de Torta de Concreto y Sustitución de Piso Cerámico.



Foto 10: Reparación de Torta de Concreto y Sustitución de Piso Cerámico.



Foto 11: Sustitución de Ventanas por Ventanas de PVC.



Foto 12: Sustitución de Ventana por Ventana PVC y Sustitución de Balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Magali Cervantes Aguino

Firma y sello del Presidente de la OPF

M. J. Díaz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público