

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mojón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0998-43	FECHA:	28/06/2025



Foto 7: Retiro de tabique de madera en dirección



Foto 8: Cerramiento de dirección y bodega (doble cara), puerta PVC y ventana PVC



Foto 9: Reparación de torta de concreto y sustitución de piso cerámico



Foto 10: Reparación de torta de concreto y sustitución de piso cerámico



Foto 11: sustitución de venanas por ventanas PVC



Foto 12: Sustitución de ventanas por ventanas PVC y sustitución de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Magali Cervantes Aquino
Firma y sello del Presidente de la ORF

Spaldino
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mojón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0998-43	FECHA:	28/06/20225



Foto1: Reparación de talud con muro de contención



Foto 2: Reparación de muro de contención con gaviones y muro ecológico



Foto 3: Reparación de muro de contención, con gaviones y muro ecológico



Foto 4: Reparación de muro de contención con caja gaviones y muro ecológico



Foto 5: Reparación de gradas de madera por gradas de concreto



Foto 6: reparación de gradas de madera por gradas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---