

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Aldea Taguayni	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0006-45	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquilada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Colocacion de sistema electrico fuerza y iluminacion



foto 4: Levantado de paresdes de block




Foto 5: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal largo 1.20m, ancho 0.70 y 1m de alto



foto 6: Repello mas Cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Escobar H.

Firma y sello del Presidente de la OPF -OPF-

[Firma y Sello Director Centro Educativo Público]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Aldea Taguayni	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0006-45	FECHA:	14/11/2025



FOTO 7: REPELLOS MAS CERNIDO EN PAREDES



FOTO 8: Sustitucion de canal de metal mas estructura de soporte



FOTO 9: Sustitución de pila de cemento de un lavadero largo: 1m, ancho: 0.60 y Alto 0.90



FOTO 10: Sustitución de pila de cemento de un lavadero largo: 1m, ancho: 0.60 y Alto 0.90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fibmena Escobarr
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público